



成型机切胶装置示意图

技术要求:

- 1、刀架调节丝杠为正反丝。可左右调节
- 2、刀架前配小型压辊, 可上下调节行程
- 3、刀架安装架可调, 可以只设置一边进行调节
- 4、切割刀具为长条形刀具, 需紧固换刀方便快捷
- 5、供应商根据要求设计台面高度, 及连接方式、使用要求按照技术要求进行加工